

# Управление - Материалы

<b>Ссылки:</b>	
[Урок Revit AP] Материалы	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qNaL061j088&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=qNaL061j088&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>

## Общее:

- необходимо соблюдать нейминг материалов согласно стандарту
- для материалов возможно загружать дополнительные штриховки формата .pat (AutoCAD)
  - при импортировании дополнительных штриховок необходимо рассчитать коэффициент масштаба из мм в дюймы
- штриховка условная - масштабируется
- штриховка моделирующая - не масштабируется

## Настройка материала:

- идентификатор: параметры которые можно выводить в ведомость материалов
- графика - использовать визуальный образ: задать цвет на основе текстуры
  - можно снять галку и задать любой свой цвет
- графика - штриховка поверхности: как будет выглядеть материал в 3д
- графика - штриховка разреза: как мы будем видеть материал когда он рассечен (на виде)
- графика - штриховка разреза - передний/ задний план: настройка штриховки из 2 слоев
- представление: настройка материала для визуализации

---

Версия #1

Создано 20 марта 2024 20:07:40

Обновлено 11 октября 2024 11:56:26